


改善箇所説明図



ガソリンを燃料とするフォークリフトにおいて、燃料ホースの材質の選定が不適切なため、亀裂が生じるものがある。そのため、亀裂が進行すると燃料が漏れるおそれがある。

改善内容:

全車両、燃料ホースを対策品に交換する。

注: 燃料ホース は交換する部品を示す。